







PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 61094775 A

(43) Date of publication of application: 13.05 .86

(51) Int. CI

B41J 3/21 H01L 33/00

(21) Application number: 59216363

(22) Date of filing: 17 . 10 . 84

(71) Applicant:

OKI ELECTRIC IND CO LTD

(72) Inventor:

AKIYAMA HIDEO

(54) MANUFACTURE OF LED PRINTER


(57) Abstract:


PURPOSE: To facilitate displacing a defective LED module (Mod) and positioning an LED array, by a construction wherein a base plate is bisected into comb shape base plates so that odd-numbered Mods and even-numbered Mods and even-numbered Mods of an LED array can be mounted separately.

CONSTITUTION: An aluminum base plate for mounting LED Mod 4 thereon is bisected into comb shaped aluminum base plates 7a, 7b so that the odd- number ones and the even-numbered ones of the LED Mod 4 can be separately mounted, and the base plates 7a, 7b can be jointed to and separated from each other. On each of comb teeth of the base plates 7a, 7b, the LED Mod 4 is fixed by fixing screws at a predetermined position and

with high accuracy.

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio





⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 94775

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和61年(1986)5月13日

3/21 33/00

8004-2C 6666-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称

LEDプリンタの製造方法

関 昭59-216363

爾 昭59(1984)10月17日

砂発 眀

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

頣 る田

沖電気工業株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

弁理士 金倉 の代 理

1. 発明の名称

LBDプリンタの製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 複数のLBDアレイを所定精度の基にペース プレート上に搭載した L E D ブリン チの製造 方法において、前記複数のLBDTレイの奇数 番目と偶数番目とを分離して搭載できるように 前記ペースプレートを撤型ペースプレートに 2 分し、数両ペースプレートの撤出上に所定精度 の話にLEDアレイを搭載し、その各LBDア レイの特性を確認した後に両機型ペースプレー トを結合してLBDアレイの配列を一体化する ことを特徴としたLBDプリンタの製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

〔跫葉上の利用分野〕

本発明はLEDアレイを搭載したLEDプリン タの製造方法に関する。

[従来の技術]

LEDプリンタには、複数のLEDアレイが高

精度の調整を行なわれて搭載されている。

その1例を第1図に示して説明する。

第3図は従来のLEDプリンタの要部斜視図で わりょふはLBDプレイ、2はLBDプレイ1を **軟置しているアルミナ蓋板、3はアルミナ蓋板2** 上に形成した配線厚膜導体、4はLBDアレイ1 と丁ルミナ基板2とよりなるLEDテンプ、5は アルミペースプレート、 6 はアルミペースプレー ト5に取付けた固定オジであり、前配LBDテッ ブイをナルミペースプレート 5 上に位置決めして 固定を行なつている。との従来例では、18個の LEDテップ4をアルミペースプレート5に直線 状に配復している。.

前記のように構成されたLBDプリンタの LED プレイ1は順次駆動される為化 L B D アレイ1 同 むは絶縁されている。また、LBDTレイ1の相 対位置も数十ミクロン以内に調整する必要がある。 前記した従来例では各LEDアレイ1の間隔は約 20 µmである。

[発明が解決しよりとする問題点]





特開昭61-94775(2)

しかしながら、LBDアレイ1はパワーのパラッキャその他の不良原因で配置された18個のLBDテップ4中の何個かの交換が不可欠なために、その交換作業において胸接するLBDテップ4の破損発生率が高くなるという欠点がある。

そとて本発明は、LBDプリンタの製造方法を 改良して不良LBDテンプ 4 の交換を容易にする と共に、LBDアレイ 1 の位置合わせも容易にす るものである。

(問題点を解決するための手段)

前記した問題点を解決するために、本発明は LBDプレイの奇数番目と偶数番目とを分離して 予じめ所定精度の基に搭載できるように、ペース プレートを撤型のペースプレートに2分すること としている。

(作用)

的記した手段によれば、両温型ペースプレート の協歯上に予じめ所定の精度でLBDアレイを搭 載した後、両衛型ペースプレートを結合する前に LBDアレイの動作特性を確認し、不良LBDア

に個型アルミベースプレートであってもとし、この両者を結合、分離できるようにしたものであり、他型アルミベースプレートであれたしたの価値上にそれぞれしBDチップ4を規定位置に、本数したののでは、本数したのので、本数している。では、もしていているのでは、このので換されるとBDテップ4を損傷するととはない。

とのようにして、梅辺アルミペースプレートであってもには良好な特性のLBDアレイ1のみを搭載した後に、両者を第2図に示すように結合する。との御型アルミペースプレートであってもを結合した状態で、再びLBDテップ4が発見された。 はし、交換の必要なLBDテップ4が発見された場合には、梅型アルミペースプレートであっても レイが存在すればその交換を行なうことができる。 また、両衛型ペースプレートを結合してLBDア レイの配列を一体化した技化不良LBDアレイが 発見された場合には両衛型ペースプレートを分離 した技化、その交換を行なうことができる。 【実施例】

以下に、本発明の一実施例を図面に基づいて説明する。

第1図は本発明の一実施例による結合前の復型 アルミベースプレートの斜視図、第2図は結合後 の個型アルミベースプレートの斜視図であり、1 はLBDアレイ、2はアルミナ基板、3は配線厚 譲導体、4はLBDテップ、6は固定ネジであり、 これらは前配従来例と同様の部品なので従来例と 同一の符号で示してある。

7aは奇数番用の御型アルミペースブレート、 7b は偶数番用の櫛型アルミペースブレートである。

本実施例ではLBDチンブ4を搭載するアルミ ベースブレートを、配列されるLEDチップ4の 奇数番目と偶数番目とを分離して搭載できるよう

で、不良LEDチップ4の交換を行なう。

なか、他型アルミペースプレートでありていば、 結合された時に搭載した奇数番目のLBDアレイ 1 と偶数番目のLBDアレイ1とが直線状で、か つ遠正間隔で配置され、スムーズな結合、分離が 行なえるよう高精度に加工されていることはいう までもない。

(発明の効果)

時開昭61-94775(3)

LEDテップ

1 LEDTH

チップを発見した場合にも撤型アルミベースブレートは分離できるので、 この場合にも前配同様の LBDチップの交換作業を行なうことができる。


そして、LBDTレイの位置合わせにおいても、 櫛型アルミペースブレートを結合する前の各LBD チップの間隔が広い状態で行なりことができるの で、その作業状態は従来の密に配列されている作 業状態に比べて作業性を大いに向上させる効果も 有している。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例による結合前の簡型 アルミベースプレートの新視図、第2回はその結 13回ば近まりにEDプリンチの更も作品型 合後の個型アルミベースプレートの新視図である。 1 … LEDアレイ 4 … LEDテップ 7 **・ 7 b … 植型アルミベースプレート

格許出版人 神電気工業株式会社

代理人 弁理士 金 倉 路 二



手統補正膏(195)

取 40 60年 6 月19 8

特許庁長官 忠 賀 学 殿

1. 事件の表示

EZ 和 so 年 特 許 顧 第 216363 号

- 2. 発明の名称 LEDプリンタの製造方法
- 3. 補正をする者 _{車体との関係} 特許出職人

事件との関係 ヤギゴロ 級人

性 所 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 4 年 (029) 沖電 気工 葉 株 式 会 社

代表者 植本 南语男

4. 代 理 人


事 所 東京都港区新楼二丁目14番3号 〒105 電話 (580)7743

氏 4 (6961) 弁理士 金 倉 箭

5. 補正命令の日付

補正の対象 明細書「発明の評細な説明の報子 「図面の簡単な説明の報子のである。 正部第二章

差 3 🖼



7. 補正の内容

- 明細書第2頁第2行目及び第3行目に「第1 図」とあるを「第3図」と訂正する。
- 明細書期2頁第7行目及び第12行目に「LED ナップ」とあるを「LEDモジュール」と訂正する。
- 明細書館3頁第3行目、第4行目及び第7行 目に「LEDテップ」とあるを「LEDモジュール」 と訂正する。
- 明細書第4頁第13行目、第18行目及び第 19行目に「LEDテップ」とあるを「LEDモジュール」と訂正する。
- 5. 明細書第5 算第4行目、第9行目、第10行 目、第11行目、第18行目及び第20行目に 「LEDテンプ」とあるを「LEDモジュール」と 打正する。
- 9細書第7頁第15行目に「4… LEDチップ」
 とあるを「4… LEDモジュール」と訂正する。
- 7. 第1回を別紙の如く訂正する(図面中「LED ナップ」とあるを「LEDモジュール」と訂正。)。

差 1 回

